
Installation Instructions

1-1/2 PN

1-1/2" P-Trap with No-Hub Connection

(S45-959)



215-896 Rev. D; EN 04-710
© 2004 Bradley Corporation

P.O. Box 309, Menomonee Falls, Wi 53052-0309
TEL. 1-800-BRADLEY FAX 262-251-5817
http://www.bradleycorp.com