Slido


gilt für Artikel: siehe Tabelle
applies to Cat. No.: see table
valable pour référence : voir table
adecuado para N° de ref.: ver table


			0	1	2
F-Line21 12C	12 kg	1 1 2	402.33.011 402.33.013	402.33.014	402.33.012 402.33.015







		0	1	2
B	min	250	325	515
	max	-	-	-
C	min	200	200	200
	max	-	-	-
A	min	16	16	16
	max	19	19	19









► 3/16

► 4/16

► 6/16


► 7/16

► 8/16


► 13/16

HDE 03.01.2023


Beispiel 1
Example 1
Ejemplo 1




Beispiel 2
Example 2
Ejemplo 2





Beispiel 1
Example 1
Ejemplo 1






Beispiel 2
Example 2
Ejemplo 2








*Achtung: Bei MDF und Hartholz, Nutbreite und Bohrdurchmesser vorher testen !
*Caution: for MDF and hardwood, test the groove width and hole diameter beforehand !
*Attention : pour le MDF et le bois dur, tester au préalable la largeur de rainure et le diamètre de perçage !
*Atención: ¡En MDF y madera dura se deberán someter antes a prueba el ancho de ranura y el diámetro de perforación !


HDE 03.01.2023


43
50+43
50/93
64
Ø35
12 mm tief
depth 12 mm
profondeur 12mm
profundidad 12 mm
20

F-Line21 12C		1	1 2
A  402.30.120	0	2x	4x
	1	-	2x
	2	-	-
B  402.30.122	0	-	-
	1	-	1x
	2	1x	2x
C  402.30.121	0	-	-
	1	-	1x
	2	1x	2x
D  402.33.105	0	2x	4x
	1	-	4x
	2	2x	4x
E  402.30.420	0	-	-
	1	-	2x
	2	2x	4x
F  402.30.303	0	2x	4x
	1	-	2x
	2	-	-
G  402.30.320	0	-	1x
	1	-	1x
	2	-	1x
H  402.30.220	0	1x	2x
	1	-	2x
	2	1x	2x
I  402.33.403	0	1x	2x
	1	-	-
	2	-	-

HDE 03.01.2023

F-Line21 12C		1	1 2
J  402.33.404	**0**	1x	1x
	1	-	1x
	2	1x	1x
K 	**0**	4x	11x
	1	-	11x
	2	4x	11x






Achtung: Bereits leichte Beschädigungen an den Rollen können die Laufeigenschaften beeinträchtigen.
Caution: even minor damage to the casters can affect the running properties.
Attention: de légers dommages des roulettes suffisent déjà à affecter les capacités de roulement.
Precaución: Si los rodillos están tan sólo un poco dañados, se pueden ver mermadas las propiedades de rodadura.















HDE 03.01.2023


1




HDE 03.01.2023


2


PZ 2






3





4

PZ 2




Ab 30 mm Oberbodenstärke können die eingelassenen Laufschienen wahlweise verschraubt oder verklebt werden.

As of a cabinet top panel thickness of 30 mm, the recessed rails can either be screwed or glued.


À partir d'une épaisseur de plafond de 30 mm, les rails de roulement inte´grés peuvent être soit vissés, soit collés.

A partir de 30 mm de grosor del suelo superior, los rieles de rodadura encastrados se puede atornillar o encolar opcionalmente.



4

PZ 2





Ab 30 mm Oberbodenstärke können die eingelassenen Laufschienen wahlweise verschraubt oder verklebt werden.


As of a cabinet top panel thickness of 30 mm, the recessed rails can either be screwed or glued.

À partir d'une épaisseur de plafond de 30 mm, les rails de roulement inte´grés peuvent être soit vissés, soit collés.

A partir de 30 mm de grosor del suelo superior, los rieles de rodadura encastrados se puede atornillar o encolar opcionalmente.








HDE 03.01.2023

5

PZ 1




HDE 03.01.2023


6

SW 2,5


0





1



2




SW 2,5


SW 2,5
A
± 1,5

HDE 03.01.2023

Subject to alterations

© 2021 by Häfele SE & Co KG
Adolf-Häfele-Str. 1 · D-72202 Nagold · www.hafele.com