DISCOLORATION DISCLAIMER

Furniture bumpers are made from high-quality polyurethane and contain a UV inhibitor package designed to help minimize yellowing. However, it is important to note that the rate of yellowing for the polyurethane material can vary significantly depending on the environment.

Several factors influence the yellowing process, with the two most significant being **exposure to UV light** and the **presence of certain oxidizers**. Common oxidizers that can accelerate yellowing include, but are not limited to:

- Acetic acid
- Acetyl chloride
- Ammonia
- Ammonium nitrate
- Bleach
- Chlorine
- Halogens
- Hydrogen peroxide
- Lead dioxide
- Nitric acid
- Peroxydisulfuric acid
- Potassium bromate
- Potassium chlorate
- Potassium nitrate
- Potassium permanganate
- Sodium hypochlorite
- Sodium peroxide
- Sulfuric acid

The combination of UV light and exposure to these oxidizers may cause the polyurethane material to yellow at an accelerated rate. Environmental conditions play a significant role, and the more of these oxidizing agents present, the quicker the yellowing may occur.

Please keep these factors in mind when selecting and maintaining furniture bumpers, as discoloration over time is a natural result of environmental influences and exposure.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ CONCERNANT LA DÉCOLORATION

Les coussinets sont fabriqués à partir de polyuréthane de haute qualité et contiennent un ensemble d'inhibiteurs d'UV conçus pour aider à minimiser le jaunissement. Toutefois, il est important de noter que le taux de jaunissement du polyuréthane peut varier considérablement en fonction de l'environnement.

Plusieurs facteurs influencent le processus de jaunissement, les deux plus importants étant **l'exposition à la lumière UV** et la **présence de certains oxydants**. Les oxydants courants qui peuvent accélérer le jaunissement sont notamment les suivants :

- l'acide acétique
- Chlorure d'acétyle
- l'ammoniaque
- le nitrate d'ammonium
- Eau de Javel
- Chlore
- Halogènes
- Peroxyde d'hydrogène
- Dioxyde de plomb
- Acide nitrique
- Acide peroxydisulfurique
- Bromate de potassium
- Chlorate de potassium
- Nitrate de potassium
- Permanganate de potassium
- Hypochlorite de sodium
- Peroxyde de sodium
- Acide sulfurique

La combinaison de la lumière UV et de l'exposition à ces oxydants peut provoquer un jaunissement accéléré du polyuréthane. Les conditions environnementales jouent un rôle important et plus ces agents oxydants sont présents, plus le jaunissement est rapide.

Veuillez tenir compte de ces facteurs lors du choix et de l'entretien des coussinets de meubles, car la décoloration au fil du temps est le résultat naturel des influences et de l'exposition à l'environnement.